


# Pasos para correr las pruebas internas de VR30



**NOTA:** Realizar el paso Numero (8) . Dejar avanzar 2 pies de película.  
Para detener el avance de la película, oprimir el boton de STOP.  
Para reestablecer el funcionamiento normal, ver la página -2.